National
28 DE ANI
Cotidian fondat în 1997

Scris de **Andrei Coman** 2025-10-22

Explozia din Rahova. Ies la iveală date din expertiza specialiștilor. Ce arată raportul preliminar al INSEMEX (surse)

La câteva zile de la explozia cu urmări devastatoare care a afectat puternic un bloc de pe Calea Rahovei, din Capitală, s-a aflat că experții conturează o primă ipoteză legată de cauza deflagrației.

Un raport preliminar al INSEMEX în legătură cu explozia din Rahova arată că sursa scurgerilor de gaze ar fi fost în exteriorul blocului, nu în subsolul clădirii, au declarat surse apropiate anchetei pentru postul de televiziune Digi24.

Specialiștii de la INSEMEX – institutul științific care a fost desemnat de anchetatori să analizeze cauzele tehnice ale exploziei din Rahova – au început deja expertiza în acest caz. Iar raportul preliminar al specialiștilor ar arăta faptul că sursa scurgerilor de gaze era în afara blocului în care s-a produs explozia. Conform sursei citate, informațiile arată că fisura dintr-o conductă de gaze din subteran, din afara blocului, a dus la scurgeri de gaz care s-au acumulat în subsolul imobilului.

Ce indică datele preliminare ale raportului INSEMEX

Același raport preliminar ar arăta faptul că, cel mai probabil, țeava a fost avariată din cauza unui scurtcircuit la un cablu de electricitate aflat din apropiere, care s-a topit. Conform sursei citate, conducta principală trecea prin același tunel subteran prin care au fost trase cablurile electrice și alimentarea cu apă a imobilului din cartierul Rahova.

Datele preliminare ale raportului INSEMEX indică următoarele aspecte: de sub pământ, prin rețeaua de galerii ale sistemului de canalizare și termoficare, gazul a ajuns în subsolul blocului. Apoi a urcat prin sistemul de ventilație în interiorul blocului, prin coloanele de aerisire ale clădirii. Acumularea de gaz din subsol ar fi urcat apoi pe coloana verticală a blocului, dar undeva la etajul 5 coloana de aerisire era înfundată. Astfel că, deși robinetul de la intrarea în bloc era oprit, gazul s-a acumulat în apartamentul în care a avut loc explozia de vineri dimineață, 17 octombrie. În momentul în care s-a format un arc electric, de exemplu dacă cineva a aprins becul, atunci s-a produs deflagrația, menționează sursa citată.

De altfel, după producerea exploziei devastatoare, mai mulți locatari au declarat în spațiul public faptul că în bloc s-a simțit miros de gaz încă de joi, așadar cu o zi înainte să aibă loc deflagrația.

Trei persoane au murit în urma exploziei din blocul de pe Calea Rahovei, iar alți 15 oameni au ajuns la spital, fiind răniți în urma acestei nenorociri.

Ce anunțase, luni, Parchetul

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a transmis, luni, 20 octombrie, că deocamdată nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova. Astfel, procurorii spun că nu sunt indicii că evenimentul a fost provocat de prezența sau folosirea de material exploziv.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar cercetările se desfășoară in rem, a informat, luni, Parchetul de pe lângă Curtea de apel București, într-un comunicat.

„În acest moment al cercetărilor nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate, iar la finalizarea acestora, informațiile de interes public vor fi comunicate”, se arată într-un comunicat al instituției. Procurorii precizează că „nu au rezultat date ori indicii în sensul că evenimentul investigat a fost generat de prezența ori folosirea de material exploziv”.